PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Snowarka / maszyna do nawijania osnowy z SE-DCB-110

Tysiące syntetycznych przędz jest z dużą prędkością ściąganych ze szpularni i nawijanych na duży wał osnowowy. Tarcie o prowadniki nici ładuje je: przędze odpychają się wzajemnie („balonowanie"), przywierają do rolek lub pękają — nierówne naprężenie, plątanie, przestoje — a naładowany wał osnowowy zadaje wyładowania operatorom i przyciąga kurz i kłaczki. SE-DCB-110 na całej szerokości pasma przędz, tuż przed wałem, neutralizuje nici, dzięki czemu pozostają równoległe i równomiernie naprężone. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI



Z SE-DCB-110



Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-DCB-110 — pasmo przędz przed wałem osnowowym

Na całej szerokości pasma przędz, tuż przed nawinięciem na wał; ostrza skierowane w dół na poruszające się nici.

Jonizacja	**11 kV DC impulsowy · bez wyładowań**
Zasięg jonizacji	**100 – 600 mm**
Długość do zamówienia	**300 – 4500 mm (co 100 mm)**
Zasilanie	**24 V DC · SE-PSU-24-C-M12**

SE-DCB-110 — szczegóły **Zapytaj o wycenę techniczną**

Nadaje się także do snowania i nawijania osnowy

Inne listwy antystatyczne FÖGE do pasm przędz tekstylnych.

SE-DCB-90 — 9 kV DC impulsowy · bez wyładowań · 24 V DC
Listwa antystatyczna DC impulsowa – 9 kV

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie. **foge-antistatic.com/pl/applications/textile-warping-se-dcb-110/**

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.