PRODUITS POUR L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE · APPLICATION

Convoyeur d'assemblage de dalles TV et d'électronique avec SE-BLL

Les grands écrans de téléviseur et leurs boîtiers en plastique sont de grands isolants qui accumulent de fortes charges sur le convoyeur. L'écran devient un aimant à poussière — les particules piégées derrière la vitre sont des défauts permanents — et une décharge électrostatique peut détruire les cartes électroniques et les circuits de pilotage LED/OLED pendant leur manipulation ou leur raccordement. Une SE-BLL en travers du convoyeur enveloppe les appareils d'un nuage d'ions continu et équilibré : écrans propres et protection ESD de l'électronique. Faites glisser pour faire pivoter, pincez ou faites défiler pour zoomer.

SANS IONISATION



AVEC SE-BLL



Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.

Produit FÖGE dans cette application

1 · SE-BLL — en travers du convoyeur

Sur un portique au-dessus du tapis, sortie dirigée vers le bas ; le flux d'air laminaire transporte des ions DC pulsé équilibrés sur toute la largeur du panneau — écran et cartes de pilotage.

Ionisation	**DC pulsé · sans décharge · équilibré**
Portée d'ionisation	**Jusqu'à 1000 mm**
Temps de décharge	**1 kV → 100 V en < 7 s à 1000 mm**
Longueurs	**530 / 700 / 1055 / 1420 / 2130 mm**
Alimentation électrique	**24 V DC · M12 5 broches**

Détails SE-BLL **Demander un devis technique**

Convient aussi aux convoyeurs d'assemblage

Autre ioniseur FÖGE pour ce poste.

SE-BLC-F-75-C — DC pulsé · jusqu'à 500 mm · 24 V DC
Soufflerie antistatique compacte – DC pulsé

Modèle 3D interactif : passez d'un état à l'autre, faites pivoter et zoomez. **foge-antistatic.com/fr/applications/tv-panel-conveyor-se-bll/**

Modèle schématique, hors échelle. Les machines et les pièces sont génériques, sans constructeur ni marque spécifiques. Données produit telles que publiées sur foge-antistatic.com/fr.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et de fautes d'impression. Ce document est une traduction de l'original anglais et peut contenir des erreurs de traduction.