PRODUKTY DO ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ · ZASTOSOWANIE

Czyszczenie płyt drewnianych i przygotowanie przed powlekaniem z SE-ARN-80

Płyty MDF, wiórowe i z litego drewna silnie ładują się podczas szlifowania i transportu. Ładunek wiąże drobne trociny z powierzchnią — szczotki i zwykłe nadmuchy powietrza nie potrafią ich oderwać, a kurz powoduje w powłoce kratery, wypukłości i słabą przyczepność. Rząd obrotowych dysz jonizujących SE-ARN-80 w poprzek przenośnika zalewa powierzchnię płyty zjonizowanym powietrzem: ładunek zostaje zneutralizowany, kurz oderwany, a powietrze wymiata go do okapu zbiorczego, pozostawiając czystą, neutralną powierzchnię pod powlekanie. Przeciągnięcie obraca model, szczypnięcie lub przewijanie powiększa go.

BEZ JONIZACJI



Z SE-ARN-80



Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.

Produkt FÖGE w tej aplikacji

1 · SE-ARN-80-112-C3-PA — w poprzek przenośnika

Cztery dysze na szynie w poprzek przenośnika, około 160 mm nad płytami; razem pokrywają całą szerokość płyty. Do jednego zasilacza SE-PAC-80-4-C można podłączyć do 4 jednostek.

Jonizacja	**8 kV AC · bez wyładowań**
Dysza obrotowa	**Korpus ⌀ 70 mm · otwór dyszy ⌀ 1,8 mm**
Ochrona	**IP66 — w pełni uszczelnione**
Zasilacz	**SE-PAC-80-2-C / SE-PAC-80-4-C**

SE-ARN-80 — szczegóły **Zapytaj o wycenę techniczną**

Nadaje się także do czyszczenia płyt drewnianych

Inny jonizator FÖGE do tej linii.

SE-DCN Listwa antystatyczna DC impulsowa z dyszami	11 kV DC impulsowy · do 600 mm · wąż powietrza ⌀ 10 mm

Interaktywny model 3D: przełączanie stanów, obracanie i powiększanie.

foge-antistatic.com/pl/applications/wood-panel-cleaning-se-arn-80/

Model schematyczny, bez zachowania skali. Maszyny i części są ogólne, bez konkretnego producenta ani marki. Dane produktów zgodne z publikacją na foge-antistatic.com/pl.

Z zastrzeżeniem zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. Ten dokument jest tłumaczeniem angielskiego oryginału i może zawierać błędy w tłumaczeniu.